

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий* 25.10.2021
КНМ 64210061000201272611



**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 916/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского района г. Саратова

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

КНМ 64210061000201272611 №916 от «25» октября 2021года

в период с «26» октября 2021г. по «18» ноября 2021г.

заместителем главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору Пивоварцевым Вадимом Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка по выполнению требований пожарной безопасности

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МУДО «Центр дополнительного образования для детей» Соколов Александр Владимирович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	на объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 отсутствует второй эвакуационный выход	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о	14.09.2022	

	(имеющийся второй выход осуществляется через подъезд жилого многоквартирного дома), (Подростковый клуб «Чайка» г. Саратов ул. Чернышевского, 92)	требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9 СП 1.131302020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
2.	допущено размещение в цокольном этаже (свидетельство о государственной регистрации права от 05.02.2016) организации детского досуга, не предусмотренного проектной документацией (Подростковый клуб «Ровесник» г. Саратов ул. Рабочая, 29/39)	п. 8 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	22.12.2021	
3.	на объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 отсутствует второй эвакуационный выход (имеющийся второй выход осуществляется через подъезд жилого многоквартирного дома), (Подростковый клуб «Ровесник» г. Саратов ул. Рабочая, 29/39)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9 СП 1.131302020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	22.12.2021	
4.	дверь, ведущая из класса в вестибюль, открываются не по направлению эвакуации (Подростковый клуб «Ровесник» г. Саратов ул. Рабочая, 29/39)	п.1 ч.2 ст.1, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.131302020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	22.12.2021	
5.	ширина эвакуационного выхода в тамбуре составляет менее 0.8 метра (фактическая ширина составляет 0,68 метра), (Подростковый клуб «Ровесник» г. Саратов ул. Рабочая, 29/39)	п. 1 ч.2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5, 4.2.19 СП 1.131302020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	22.12.2021	

6.	на объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 отсутствует второй эвакуационный выход (имеющийся второй выход осуществляется через подъезд жилого многоквартирного дома), (Подростковый клуб «Мечта» г. Саратов ул. Советская, 23/25)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9 СП 1.131302020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	14.09.2022	
7.	на объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 отсутствует второй эвакуационный выход (Подростковый клуб «Радуга» г. Саратов ул. Новоузенская, 46/52)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9 СП 1.131302020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	14.09.2022	
8.	ширина эвакуационного выхода из игровой и подсобного помещения (кухня) составляет менее 0.8 метра (фактическая ширина составляет 0,68 метра), (Подростковый клуб «Радуга» г. Саратов ул. Новоузенская, 46/52)	п. 1 ч.2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5, 4.2.19 СП 1.131302020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	14.09.2022	
9.	двери, ведущие из левого крыла коридора и в вестибюль, открываются не по направлению эвакуации (Подростковый клуб «Радуга» г. Саратов ул. Новоузенская, 46/52)	п.1 ч.2 ст.1, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.131302020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	14.09.2022	
10.	допускается укладка проводов и кабелей системы пожарной сигнализации на поверхность подвесного потолка (Подростковый клуб «Радуга»	п. 1 ч.2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.19 СП	14.09.2022	

	г. Саратов ул. Новоузенская, 46/52)	484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»		
11.	ширина эвакуационных выходов в тамбуре составляет менее 0.8 метра (фактическая ширина составляет 0,73 метра) (Подростковый клуб «Атлет» г. Саратов ул. Политехническая, 62/70)	п. 1 ч.2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5, 4.2.19 СП 1.131302020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	14.09.2022	
12.	для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения здания по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, не предусмотрены противопожарные клапаны (п.1. ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 81, ст. 85, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ; раздел 7.7 СП 484.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; раздел 6 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»), (Подростковый клуб «Атлет» г. Саратов ул. Политехническая, 62/70)	(п.1. ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 81, ст. 85, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ; раздел 7.7 СП 484.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; раздел 6 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»)	14.09.2022	
13.	не осуществлена взаимосвязь автоматических установок пожарной сигнализации с	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	14.09.2022	

	инженерными системами (сигнал на отключение общеобменной вентиляции), (Подростковый клуб «Атлет» г. Саратов ул. Политехническая, 62/70)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.3, раздел 7.7 СП 484.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)		
14.	допускается укладка проводов и кабелей системы пожарной сигнализации на поверхность подвесного потолка (Подростковый клуб «Атлет» г. Саратов ул. Политехническая, 62/70)	п. 1 ч.2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.19 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	14.09.2022	
15.	ширина горизонтальных участков путей эвакуации по коридору составляет менее 1,0 метра при дверях, открывающихся из помещений в коридоры (Подростковый клуб «Атлет» г. Саратов ул. Политехническая, 62/70)	п. 1 ч.2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	14.09.2022	
16.	дверь складского помещения, в котором осуществляется хранение горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке,	п.1 ч.2 ст. 1, ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о	14.09.2022	

	выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 60 (в дверном проеме установлена деревянная дверь), (Подростковый клуб «Атлет» г. Саратов ул. Политехническая, 62/70)	требованиях пожарной безопасности», п. 4.2; п. 5.1.2 п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)		
17.	на объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 отсутствует второй эвакуационный выход (Подростковый клуб «Акварель» г. Саратов ул. Большая Садовая, 85)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9 СП 1.131302020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	14.09.2022	
18.	ширина эвакуационного выхода из подсобного помещения (кухня) составляет менее 0.8 метра (фактическая ширина составляет 0,70 метра), (Подростковый клуб «Акварель» г. Саратов ул. Большая Садовая, 85)	п. 1 ч.2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5, 4.2.19 СП 1.131302020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	14.09.2022	
19.	система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот,	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	14.09.2022	

	ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео и аудиосвязи с местом их установки (МУДО ЦДОД г. Саратов ул. Дегтярная, 7)			
20.	в фойе центрального входа в здание при высоте лестницы более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (МУДО ЦДОД г. Саратов ул. Дегтярная, 7)	п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.6,ст.53 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 4.3.5 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	14.09.2022	
21.	на путях эвакуации, в лестничных клетках отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение (МУДО ЦДОД г. Саратов ул. Дегтярная, 7)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	14.09.2022	
22.	не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (МУДО ЦДОД г. Саратов ул. Дегтярная, 7)	п. 17 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	14.09.2022	
23.	в центральной лестничной клетке здания из плоскости стены выступает радиатор системы отопления на высоте менее 2,2 метра от поверхности проступи и площадки лестницы (МУДО ЦДОД г. Саратов ул.	п.1. ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы	14.09.2022	

	Дегтярная, 7)	противопожарной защиты		
24.	на объекте защиты на 2-м этаже здания (левое крыло) отсутствуют дверные полотна, отделяющие лестничную клетку от поэтажного коридора с приспособлением для самозакрывания (МУДО ЦДОД г. Саратов ул. Дегтярная, 7)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23, 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.2.24, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	14.09.2022	
25.	соединительные кабели и провода системы противопожарной защиты в помещения не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону (выполненные телефонными и контрольными кабелями) (Общее мероприятие)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.18 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пп. 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	14.09.2022	
26.	на объектах защиты (подростковые клубы) отсутствует исполнительная (техническая) документация на установки и системы противопожарной защиты (Общее мероприятие)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	14.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МУДО «Центр дополнительного образования для детей»

Октябрьского района г. Саратова

(должность, фамилия, инициалы,
контролируемого лица (представителя))




(подпись)

А.В. Соколов

Заместитель главного государственного инспектора города Саратова

по пожарному надзору
подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



(подпись)

В.В. Пивоварцев

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.